



FLOR Flower Fleur

PAC012

1/4

006-12-0003111-1

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:



-



1 u.




2-10

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

59x59x12 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

7,2 kg



FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES



FLOR Flower Fleur


PAC012

2/4



006-12-0003111-1

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
Safety surface required and floor covering according to the standard EN 1176-1
Aire de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1



DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%




POSIBILIDAD DE LLEVAR POSTES METÁLICOS/
ALSO AVAILABLE WITH METALLIC POLES/
POSSIBILITÉ DE LES FAIRE AVEC DES POTEAUX MÉTALLIQUES

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH/SDZ

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 année



2 h.

FLOR Flower Fleur	PAC012	3/4
		006-12-0003111-1

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Polietileno alta densidad bicolor de 19 mm.
Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida y nylon.
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 y AISI-304.
Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave clase de riesgo IV o acero zincado y lacado.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: Two-color high-density polyethylene 19 mm.
Plastic Parts: Polyethene, polypropylene, polyamide and nylon.
Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267 and AISI-304.
Beams: Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335 or lacquered zinc coated steel.

DESCRIPTION DES MATÉRIELS:

Panneaux: Planches de deux couleurs de polyéthylène haute densité 19 mm.
Pièces plastiques: Polypropylène, polypropylène, polyamide et nylon.
Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267 et AISI-304.
Poteaux: Bois de pin scandinave traité avec autoclave sourte de risque IV ou acier traité et laqué.

FLOR Flower Fleur

PAC012

4/4

006-12-0003111-1

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayadas peligrosas.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Asegurar que no haya deformaciones en el polietileno.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the element is as structurally stable as when it was new.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their protection. Check the covers on the corner posts.

Every year inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check that the polyethylene is not deformed.

Check all ground fixings

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux de polyéthylène ne présentent pas éraflures ou rayées dangereuses.

Éliminer l'apparition possible d'éclats dans les montants et les compléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier les bouchons des poteaux.

Chaque année analyser et assurer que les montants et les compléments en bois ne présentent pas de défauts structuraux ou qu'ils ne sont pas inclinés.

S'assurer qu'il n'y a pas de déformations dans le polyéthylène.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PARQUES, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.