



VALLA TRANQUERA

Picket Fence

Barrière en bois




V02-T

1/3

014-24-0005646-0

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:

Fabricado por / Made by /Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.



Posibilidad de suministrar acompañada de pórticos de entrada /


Possibility to supply accompanied with porch of entrance /

Possibilité de fournir accompagnée des portiques d'entrée

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB / SDH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 années



1 h.



VALLA TRANQUERA

Picket Fence

Barrière en bois

V02-T

2/3

014-24-0005646-0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Postes: madera de pino rojo tratada en autoclave clase de riesgo IV.

Piezas metálicas: AISI-304.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

MATERIAL DESCRIPTION:

Posts: Red machine strength graded pine wood complying to EN351/335.

Metallic Parts: AISI-304.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Poteaux: Bois de pin rouge traité avec autoclave, source de risque IV.

Pièces métalliques: AISI-304.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

VALLA TRANQUERA

Picket Fence

Barrière en bois

V02-T

3/3

014-24-0005646-0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general de la valla, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente asegurar que la estabilidad estructural de la valla sea la misma del primer día y que no presente deformaciones en sus tramos.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería.

Anualmente analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month make sure the fence is as structurally stable as when it was new and has no deformation in its sections.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports and wooden fittings.

Check the state of all the screws.

Every year inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle de la barrière soit identique à celle du premier jour et qu'aucune déformation ne soit apparue.

Eliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie.

Chaque année analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les autres éléments en bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier toutes les fondations.